

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר רשות: 0334
מספר כרטיס: 25442

מספר רכב: 221-702-95-1744 דגם רכב: קורולה ת' עליה לככיש: 2020 מס' שילדה: 97909
מספר מנען: 2428 סוג רכב: שידת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
	תקין לא תקין	
מנוע	✓	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✗	لتיקון זוויות היגוי, שהיקת צמיגים
קפיים	✓	
שידתת ורכיב ליקויים בעל משמעות נמוכה	✗	סימני פגיעה בחזיות הוחלטי מרכיב מכסה מגוע, גשר עלינו לפחות חזית+מגן קדמי הוחלטי מכסה מתען אחורי+פנימי למגן אחורי, הוחלטי מגן אחורי+ישור פח אחורי ופנימי,
שידתת ורכיב ליקויים בעל משמעות שלית	✗	פגיעות פח ופגמים בצדע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓	
צמיגים	✗	צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
עורות כלירות		

אין אחריות-/גיר אוטומט/, למערכת חשמל/, מחשייב הרכב/ הגה חשמל/, כריות אויר/ מצר/ טורבו/, מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/ מזון חיים פנימי לא נבדק/ לפיקד גלאלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתוב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מודיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמייף רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לפחות של שלושה הודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדובר רק בעקבות מוגבלות ניהול ממוחשבות
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדובר רק בעקבות מוגבלות ניהול ממוחשבות
6. ע"מ למכונת הונאה באמצעות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מס' המנכ"ה ומספר הרשות ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמת, אין להעביר את הבעלות ויישולפנותו למשרד הרישיון לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדריך שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 11/01/2024
ובמקום לווד בצד עברי או נספח בצד ימני דרכו אשר עלול לסכן עובי או רוחב, ובמקומות לווד