

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' כרטיס: 28414

מספר מס' רכב: 227-51-303 | תוצרת רכב סיטרואן | דגם רכב: 5c | ת' עליה לככיש: 2023/0 | מס' שילדה: 0707
 מס' מנען: 7068 | ק"מ או מיל: 42017 | סוג רכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	תקין לא תקין	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכב	✗	פגיעה פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✗	רפיזות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✗	מנורת טיפול דולקת
הערות כלליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4*. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזון חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מייד על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מורשה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתוקפה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידיعني הממצאים הרשומים בטופס הסיכום והוא לפקסם מושבב עקב תקלות בערכות ניהול ממוחשבות
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולם בעית העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מס' המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02בודק רכב מס' תעודה 333), כי בדקתי את הרכב בתאריך 18/08/2024, ובוצעתו מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא נמצאה/ נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוורי או רღם ובמקומות לווד