

**בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות****טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

**עפ"י הוראות משרד התחבורה**מספר מס' רשמי: 0334  
מספר רטריס: 28744

מספר רכב: 0899 246-38-703 :TZCER רכב AIWAYS דגם רכב: 5U ת' עליה לככיש: 2022\0 מס' שילדה: 50978 סוג רכב: שילדת מרכב מס' מנען: 0086

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
תקין	לא תקין	
מנוע	✓	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	لتיקון זווית היגוי, שהיקת צמיגים
קפיים	✓	
שילדה ורכב	X	פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓	
צמיגים	X	צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כלליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4\*. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקד מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראות וובאו לידי עתידי הממצאים הרשותיים בupos הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהייבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדורר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות לשדר הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדר שרותי רכב (טבודק רכב מס' תעודה 333) כי בדקתי את הרכב בתאריך 10/09/2024, ובוצעתו מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוורי או רღם ובמקום לווד