

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' כרטיס: 27881

מספר מס' רכב: 290-52-801 | דגם רכב: MG | ת' עליה לככיש: 2021/0 | מס' שילדה: 3966
 ק"מ או מיל: 105051 | סוג רכב: שילדת מרכב | מס' מנען: 0478

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
תקין	לא תקין	
מנוע	✓	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכב	✗	פגיעה פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✗	לפרק גלגלים לבדיקה
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✗	מצבר לא תקין
הברחת הכוח	✓	
מחוונים	✗	מנורת צ'יק מנוע/החלקה דולקוטה
הערות כליליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/גהה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו, מערכת העברת כוח 4*4.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק, לפרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מורשה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראות וובאו לידי עתידי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום ודוע לי שמדובר מבעיות אלה בלבד מהן הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולם בעית העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנוע והשלדה הרשותם ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (20בבודק רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 16/07/2024, ובוצעתו מבחו דרכ' ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרכ' אשר עלול לסכן עוורי או רוד ובמקום לווד