

# בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

**טופס סיכום איחיד**

עמוד 1 מתוך 1

מספר מס' רשמי: 9999  
מספר מס' כרטיס: 23998

## עפ"י הוראות משרד התחבורה

מזהה רכב: 479-501 :תוצרת רכב שברולט דגם רכב: MALIBO :ת' עליה לכיביש 2019/0 מס' שילדה: 2044 מס' מנען: 2044 סוג מרכב: ק"מ או מיל 117350 שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

| מכלול הבדיקה              | סטטוס | תקין לא תקין | אבחנה  |
|---------------------------|-------|--------------|--|
| מנוע                      | ✗     |              | רעשים ונקיות פנימיות, חוסר שמן במנוע                             |
| מערכת קירור               | ✗     |              | רצועת מנוע יבשה להחלפה   |
| מערכת דלק                 | ✓     |              |  |
| מערכת האטה                | ✓     |              |  |
| מערכת פליטה               | ✓     |              |  |
| סרן קדמי ומערכת היגוי     | ✗     |              | لتukan זווית היגוי, שחיקת צמיגים, גומיה לציריה שמאל פגומה להחלפה |
| קפיצים                    | ✓     |              |  |
| שילדה ומרכיב              | ✗     |              | מעיכות סף ימין, סימני פגעה לאורך צד ימין ותיקון ושזור דלתות      |
| ליקויים בעלי משמעות נמוכה | ✗     |              | פגיעות פח ופגמים בצבוע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב                |
| ליקויים בעלי משמעות שלית  | ✗     |              |  |
| מערכת בלמים - ללא פירוק   | ✓     |              |  |
| גלגליים                   |       |              |  |
| צמיגים                    | ✗     |              | צמיג קדמי ימני פגום  |
| מערכת תאורה - כולל מצבר   | ✓     |              |  |
| העברת הכוח                | ✓     |              |  |
| מחוונים                   | ✗     |              | מנורת לחץ אויר דולקת   |
| הערות כלליות              |       |              |  |

אין אחיזות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/, מחשי הרכבת/ הגה חשמל/ כריות אויר/ מצרב/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4\*. המכוון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזון חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה

2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתקן חייב לקבל ממושך מושך לפחות כדי לפיקח בלבד ובאישור קונה הרכבת

3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד

4. מבלי לגבור מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאן או בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפחות מהמועד,

5. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידי עתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שהמצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כמפורט בטופס זה

6. ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל דרישונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישון הרכבת לפני/ה בודואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה ו/או לרישון הרכבת שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות לשדר הרישוי לבירור הנושא

להසרת ספק מובהר כי בדיקת הרכבת המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכבת ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חותמה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (20בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכבת בתאריך 06/09/2023, ובמקומות לווד