

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

מספר מס' : 9999
מספר כרטיס: 23811-488-63-01

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר רכב: 3866 ACTIVE דגם רכב: 08/2019 עלייה לכיביש מס' שילדה: 118902 סוג רכב: שילדת מרכב מס' מנען: 3396

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	✗		רעשים ונקיות פנימיות, חוסר שמן במנוע, לבדוק צירית שמן, רטיבות בGINOROT TURBO עליון
מערכת קירור	✗		חוסר נזול קירור, לבדוק מערכת קירור בליחץ
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיצים	✓		
שילדה ורכיב			הוחלהה שמשה קדמית
ליקויים בעל משמעות נמוכה			
שילדה ורכיב			פגיעות פח ופגמים בצבוע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכיב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח			נקישה בשילוב הילוכים- לבדוק תושבות, תושבת תחתונה פגומה
מחוונים	✓		
ערות כלויות			כיסוי תחתון פגום

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכיב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלאלים במוסך בבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מושרשה או שמי רכב לפוי הצורך בלבד ובאישור קודנה הרכיב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפחות ימי הבדיקה, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות או לתפקיד מערכות מכניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראי וובאו לידי עתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים מוחייבים אלה בלבד מוחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
6. ע"מ למנוע הונאה באמצעות רצוי וממלץ בעית העברת בעלות לבצע בדיקה והטאהה האם מספר המנוע והשלדה הרשום בירישון הרכיב הנמסר לפקיד/ה בודoir, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לירישון הרכיב שהוכח בעית הבדיקה במידה וקיים אי התאמאה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למושב הרישוי לבירור הנושא

להסתה טפק מובהר כי בדיקת הרכיב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מוגבלת בלבד הרוכב ומערכותיו

אני הח"מ אדריך שורותי רכב (02בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכיב בתאריך 08/08/2023 ובעקבות מבחן דרך רכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ובספיקת לוד