

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

מספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' כרטיס: 27405

מספר מס' רכב: 589-74-902 : תוצרת רכב סקודה
מספר מס' מנוע: 2568
דגם רכב: קודיאק 7
מספר מס' שילדה: 6598
ט' עלייה לכביש: 2021/0
מספר מס' מיל': 88285
סוג רכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	תקין לא תקין	סטטוס	אבחנה
מנוע	X		רעש בציגור ואkom במנוע
מערכת קירור	X		חוכר נזול קירור
מערכת דלק		✓	
מערכת הצתה		✓	
מערכת פליטה		✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי		✓	
קפיים		✓	
שילדה ורכב			סימני פגיעה מאחור, הוחלף מגן אחורי, הוחלף דלת אחורי ימין
ליקויים בעל משמעות נמוכה			פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
שילדה ורכב	X		פגיעות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה
ליקויים בעל משמעות שלית			רפיונות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה
מערכת בלמים - ללא פירוק	X		צמיג אחורי שמאל פגום
גלגליים			
צמיגים	X		
מערכת תאורה - כולל מצבר		✓	
העברת הכוח		✓	
מחוונים		✓	
הערות כליליות			

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח*4.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/לפרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מודיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על הממצאים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום ודוע לי שמדובר מערכות מכניות אלה בלבד ובלבד מהן הבדיקה בלבב
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מספר המנוע והשלדה הרשותם ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה
6. ע"מ למונע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת הבדיקה בעית הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמת, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא בדואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמת, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא בטופס הבדיקה על ידי מומין הבדיקה בלבד!

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 09/06/2024
ובמקומות לווד ב证实 ב证实 הבדיקה על ידי מומין הבדיקה