

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טיפס סיכון אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 0334
מס' כרטיס: 28740

מס' רכב: 622-34-801 **תוצר רכב** סובארו **ת' עליה לביש:** 2019/0 **מס' שילדה:** 7315

נו' מניע: 9155

זמן הבדיקה: אלדן

אין אחירות-/גיר אוטומט/, למערכת חשמל/מחשב הרכבת/, הגה شمال/קרוות אויר/, מצבר/טורבו/, מערכת העברת כוח 4*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/ מגן חיים פנימי לא נבדק/, לפך ונגליים בסיס לדיקחה ותיICON מערכת הבלמים.

1. הממצאים המוחיבים את מקום הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיקום בכפוף ל佗צאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה

2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתקן חייל לקבל ממושך שורשה או שמא רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב

3. אחריות מכוון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד

4. מביר לגורע מל' אחריות עפ' כל דין, לרבות היין הנזקן, אחוויות על תוכניות הבדיקה של מעדכנות מכניות בכל תקופה של שלושה חודשים או 6,000 Km לפחות מהמועדן, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מעדכנות מכניות עקב תקלות מערכות ניהול מוחשבות

5. אן מזמן הבדיקה מאשר שקראתה והובאו לדייתם הממצאים הרשומים בטופס הסיקום ידועו ל'שנמצאים אלה בלבד מחייבים את מכוון הבדיקה כאמור בטופס זה

6. ע'ם למונע הונאה באמצעות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות בצעי בדיקה וה坦אמה האם מספר המונע השלדה הראשומן ברישוון הרוכב הנමיס לפיקיד/ה בדואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרשון הרוכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקימית את התאמת, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשוד הרישי לבירור הנושא להשתר ספק מובהר כי בדיקת הרוכב המבוצעת על ידי מכוון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרוכב ומערכותיו בלבד !! בכפוף להצהרה חותמה על ידי מזמן הבדיקה

אני הח'ם אדיר שרותי רכב (בודק רכב מס' תעודה 3334, ב痼יגת דרכן ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרכן אשר עלול לסכן עובי או רוח ו咎) ובקום לויד