

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס רכב: 307-38-302 תוצר רכב פיג'ו דגם רכב: 3008 ת' עליה לכביש 1\2021 מס' שילדה: 3312
מס' מנוע: 2856 ק"מ או מייל 73940 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס		אבחנה
	תקין	לא תקין	
מנוע	✓		
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		✗	לתקן זוויות היגוי, שחיקת צמיגים
קפיצים	✓		
שילדה ומרכב		✗	פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שולית		✗	רפידות קדמיות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		✗	צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחווים	✓		
הערות כלליות			

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4*4
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסד לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת עפ"י כל דין, לרבות אחריות בנזיקין, האחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות ממוחשבות ואלקטרוניות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ, לפי המוקדם**
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשילדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת ספק מובהר כי בדיקה הרכב כולל מערכות מכניות ואלקטרוניות ממוחשבות של הרכב, בכפוף להצהרת חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 03/10/2023
ובמקום לוד, ובצעתי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך