

**בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות****טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

**עפ"י הוראות משרד התחבורה**מספר מס' רשמי: 0334  
מספר מס' רשמי: 28054

מספר מס' רכב: 568-18-802 : תוצרת רכב סקודה  
 דגם רכב: KAROO ת' עליה לככיש: 2021/0 מס' שילדה: 3371  
 קג'מ או מיל: 138209 סוג רכב: שידת מרכב  
 מס' מנען: 2298

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	תקין לא תקין	סטטוס	אבחנה
מנוע	X		רעשים ונקיות פנימיות
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שידתת ורכיב	X		סימני פגיעה בחזיות צד ימין, הוחלף מגן קדמי, הוחלף כנף קדמי ימין, הוחלף פח חזית
ליקויים בעל משמעות נמוכה			
שידתת ורכיב	X		פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק	X		לפרק גלגלים לבדיקה
גלגלים			
צמיגים	X		צמיגים אחוריים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר		✓	
העברת הכוח	X		נקישה בשילוב הילוכים לבדוק תושבות
מחוונים		✓	
הערות כליליות			

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח\*4.  
 המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/לפרק גלגלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המוחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מיידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על הממצאים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
- MBOL לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום ודוע לי שמדובר מתקלות בעקבות ניהול ממוחשבות
- אני מומין הבדיקה מכל אחריות ורשות רציו ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מס' המנכ"ה ולבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מומין הבדיקה באמצעות כפף רישיונות רציו ומומלץ בעת הבדיקה בצד בדיקה והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמאה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מומין הבדיקה

אני הח"מ אדריך שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 28/07/2024  
 ובמקומות לווד בוצעתי מבחון דרך הרכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוח