

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר רטריס: 28232

מספר רכב: 572-902-49-4931 | תוצרת רכב סיטרואן | דגם רכב: 5C | ת' עליה לככיש: 2021/0 | מס' שילדה: 94878 | ק"מ או מיל: 2112 | סוג רכב: שילדת מרכב | מס' מנען:

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	X		נזילות שמן
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	X		בריחת גרייז מגומיה לצירריה צד שמאל
קפיים	✓		
שילדה ורכב	X		פגיעה פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓		
גלגים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כלליות			

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשום/מזון חימום פנימי לא נבדק/פרק גלגים במס' בדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקש מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתוקפה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראות וובאו לידי עתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום והוא תפקוד מערכות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמת האם מס' הרכב המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (טבודק רכב מס' תעודה 333) כי בדקתי את הרכב בתאריך 06/08/2024, ובוצעת מבחן דרך הרכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ומקום לווד