

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' רשמי: 26623

מספר מס' רשמי: 125-32-202 דגם רכב: אוקטביה ת' עליה לככיש: 2020/0 מס' שילדה: 1615
 מס' מנוע: 93513 סוג רכב: שילדת מרכב ק"מ או מייל: 112513

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	X		רעשים ונקיות פנימיות, חוסר שמן במנוע
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכב	X		פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כליליות			כיסוי תחתון אמצעי מתחת לדוד עם פגום

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
 המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלאלים במס' בדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקם מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלול שעובדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתוקפה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידיعني הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמת האם מס' המנכוע והשלדה הרשום ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (20בבודק רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 18/03/2024, ובוצעתו מבחן דרך הרכב כmo כmo לא נמצא / נמצא ליקויים דרך דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ומקום לווד