

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

מספר מס' : 9999
מספר כרטיס: 24128

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס' רכב 158-33-602 : תוצרת סובארו דגם פורסטר י"ל לכיביש 2020\0 מס' שילדה: 9749
מס' מנען: 7221 ק"מ או מיל 75403 סוג רכב: שידת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
	תקין לא תקין	
מנוע	✓	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת האטה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סמן קדמי ומערכת היגוי	✗	لتיקן זוויות היגוי, שחיקת צמיגים
קפיצים	✓	
שידתת ומרכז ליקויים בעל משמעות נמוכה	✗	הוחלהה שמשה קדמית
ליקויים בעל משמעות שלית	✗	פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓	
צמיגים	✗	צמיגים קדמיים פגומים, תקר בצדיג אחורי שמאל
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כלליות	✓	חסר מדף אחורי

אין אחיזות-גיר אווטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/גהה חשמל/ כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*4.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזון חימום פנימי לא נבדק/פרק גלאלים במושך לבדיקה ותיקו ממערכת הבלמים.

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתקן חייב לקבל ממושך מושך לפיה ה צורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכליים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
4. מביל לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפחות מהמועד,
5. אני מזמין הבדיקה מאשר שקרהתי והואבו לדייטתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שהמצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
6. ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל דרישונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנווע והשלדה הרשום ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה בודואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה ו/או לרישון הרכב שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכך המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חותמה על ידי מומין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (20בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 13/09/2023
ובמקומות לווד