

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' רשמי: 26942

מספר מס' רכב: 236-55-002 דגם רכב: MAXIMA ת' עליה לככיש: 2020/0 מס' שילדה: 4489
 קג'מ או מייל: 121439 סוג מרכב: שילדת מרכב מס' מנען: W103

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	✓	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכב	X	פגיעה פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	X	לפרק גלאלים לבדיקה
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	X	מנורת טיפול דולקת
הערות כלויות		מוגנים פגומים משוחזרים

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/גהה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו, מערכת העברת כוח 4*4.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/מזון חימום פנימי לא נבדק/לפרק גלאלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקם מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראות וובאו לידי עתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מערכות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (טופס רכב מס' תעודה 334), כי בדקתי את הרכב בתאריך 07/05/2024, ובוצעתו מבחן דרך רכב כmo כmo לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוורי או רם ובמקום לווד