

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התעשייה

מספר רשות: 0334
מספר רישיון: 28285-246-502

שם רכב: ARONA דגם רכב: 0038 ס' עליה לכיביש: 2020/0 מס' שילדה: 136636 סוג רכב: שילדת מרכב מס' מנען: 1230

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	✗		רעשים ונקיות פנימיות
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✗		لتיקן זווית היגוי, בריחת גרייז מצירה פנימית שמאל
קפיים	✓		
שילדה ורכיב	✗		הוחלפה שמשה קדמית, סימני פגיעה מאחור, הוחלף מגן אחורי, הוחלף דלת תא מטען הוחלף פנימי למגן אחורי, ישור פח אחורי,
ליקויים בעל משמעות נמוכה			
שילדה ורכיב	✗		פגיעות פח ופגמים בצדע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓		
גלגליים			
צמיגים	✗		צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✗		נקישה בשילוב הילוכים לבדוק תושבות
מחוונים	✓		
עורות כלירות			

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו, מערכת העברת כוח 4*. המכוון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

1. הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתבה בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מיידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמייף רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של ממערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הבדיקה, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של ממערכות מכניות או לתפקידן מתקלות בעקבות מבעיות ניהול ממוחשבות.
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראות וחובה לידעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים במקרה מהקיים אלה בלבד מהקיים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
6. ע"מ למכונת הונאה באמצעות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה וה坦מה האם מס' המנכ"ה ומספר הרשות ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדריך שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 08/08/2024
ובמקומות לווד בוצעתי מבחון דרך הרכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוח