

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר רשות: 0334
מספר רכיב: 25578

מספר רכב: 288-701-09-2019: רכב MG דגם: ZS ת' עליה לככיש: 2019 מס' שילדה: 6652
מספר מטען: 0870 ק"מ או מיל: 119707 סוג רכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

אבחנה	סיטוטים לא תקין	תקין	מכלול הבדיקה
רעשים ונקישות פנימיות, כיפוף באגן שמן מנוע, חוסר שמן במנווע	✗		מנוע
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פלייטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכיב ליקויים בעל משמעות נמוכה	✗		
סימני פגיעה מאחור הוחל' מגן אחורי+דלת תא מטען, סימני פגעה בחזית חלק תחתון כיפור בפה חזית נושא מצננים, הוחל' כנף קדמי ימין+ישור דלת קדמי,	✗		
שילדה ורכיב ליקויים בעל משמעות שלית	✗		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
עורות כלירות	✓		

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/, מחשי הרכב/ הגה חשמל/, כריות אויר/ מצר/ טורבו/ מערכת העברת כוח*. המכוון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/ מזון חיים פנימי לא נבדק/ לפוך גלאלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

1. הממצאים מהווים את מכוון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתבה בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכוון הבדיקה.
2. מודיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
3. אחריות מכוון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד.
4. מבלי לגזור מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוני המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות או לתפקיד מערכות מכניות אלה בלבד תקלות בעמודות ניהול ממוחשבות.
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים במקרה אחד בלבד מהייבים את מכוון הבדיקה כאמור בטופס זה.
6. ע"מ למונע הונאה באמצעות רציו ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה וה坦מה האם מס' המונע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדיה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למושב משרד הרישיון לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכוון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכיב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכיב בתאריך 17/01/2024
ובמקום לווד בצדדי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוח