

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר רשות: 0334
מספר רישיון: 28222

מספר רכב: 14585 תאריך לכיביש: 01/2021 מס' שילדה: 3008 דגם רכב: 56255 סוג רכב: שילדת מרכב
מספר מנען: 1763

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	תקין לא תקין	
מערכת קירור	✓	חוסר נזול קירור
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכב	✗	פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓	
צמיגים	✗	צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כלליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשומות/מזון חימום פנימי לא נבדק/פרק גלאלים במס' שילדה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקד מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקיד מערכות מכניות עקב תקלות בערכות ניהול ממוחשבות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידי עתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים אלה בלבד מוחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (טופס רכב מס' תעודה 333) כי בדקתי את הרכב בתאריך 06/08/2024, ובוצעתו מבחן דרך הרכב כmo כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוורי או רוחב ומקום לווד