

**בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות****טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

**עפ"י הוראות משרד התחבורה**מספר רשות: 0334  
מספר כרטיס: 27441

מספר רכב: 333-23-002      תוצרת רכב רנו  
דגם רכב: מגאן ג.קופה ת' עליה לככיש: 2021/0      מס' שילדה: 2961  
ק"מ או מיל: 100997      סוג רכב:      שילדת מרכב  
מס' מנען: 0390

זמן הבדיקה: אלדן

| <b>מכלול הבדיקה</b>      | <b>סטטוס</b> | <b>אבחנה</b>                                     |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | תקין לא תקין |  |
| מנוע                     | ✓            |  |
| מערכת קירור              | ✓            |  |
| מערכת דלק                | ✓            |  |
| מערכת הצתה               | ✓            |  |
| מערכת פליטה              | ✓            |  |
| סרן קדמי ומערכת היגוי    | ✓            |  |
| קפיים                    | ✓            |  |
| שילדה ורכיב              | X            | סימני פגיעה מקדימה , הוחלף כנף קדמי ימין         |
| ליקויים בעל משמעות נמוכה | X            | פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב |
| שילדה ורכיב              | X            | פגיעות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה                |
| ליקויים בעל משמעות שלית  | X            | רפיונות שליתות - ללא פירוק                       |
| גלגלים                   |              |  |
| אמיגרים                  | ✓            |  |
| מערכת תאורה - כולל מצבר  | ✓            |  |
| העברת הכוח               | ✓            |  |
| מחוונים                  | ✓            |  |
| <b>הערות כליליות</b>     |              |  |

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח\*.  
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/לפרק גלגלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הגלגלים

- הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתבה בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
  - מייד על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
  - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על הממצאים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
  - ambil לגודוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתגובה של שלושה הודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הבדיקה, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות או לתפקיד מערכות מכניות בלבד מטעמו של מושך או מושך בלבד
  - אני מאמין הבדיקה כפלי רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה וה坦מה האם מס' המנג'ו והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה
  - על מושך הונאה באמצעות כפלי רישיונות רצוי ומומלץ בעת הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמת, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא בדואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמת, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא
- להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה**

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 333מארש, כי בדקתי את הרכב בתאריך 13/06/2024  
ובמקום לווד בצדדי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב