

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' רשמי: 26143

מספר רכב: 372-602 : תוצרת רכב סקודה דגם רכב: קודיאק ת' עליה לככיש: 2020/0 מס' שילדה: 3430
מספר מנען: 0129 ק"מ או מייל: 40975 סוג מרכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	X		חוסר שמן במנוע
מערכת קירור	X		חוסר נזול קירור
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכב	X		פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	X		לפרק גלגלים לבדיקה
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
הברחת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כלליות			

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשום/מזון חימום פנימי לא נבדק/לפרק גלגלים במס' לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה
- מידיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקד מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתוקפה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידיعني הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מס' המנכ"ל והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (טופס רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 13/02/2024, ובוצעתו מבחן דרך רכב כmo כmo לא נמצא / נמצא ליקויים דרך דרך אשר עלול לסכן עוורי או רוחב ומקום לוד