

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחיד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 0334
מס' כרטיס: 26242

מס רכב: 434-11-702 תוצר רכב טויוטה דגם רכב: קורולה ת' עליה לכביש: 0\2021 מס' שילדה: 0377
מס' מנוע: 5948 ק"מ או מייל: 132859 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: אלדן

| מכלול הבדיקה | סטטוס | | אבחנה |
|--------------------------------------|-------|---------|---|
| | תקין | לא תקין | |
| מנוע | | X | רעשים ונקישות פנימיות |
| מערכת קירור | ✓ | | |
| מערכת דלק | ✓ | | |
| מערכת הצתה | ✓ | | |
| מערכת פליטה | ✓ | | |
| סרן קדמי ומערכת היגוי | | X | לתקן זוויות היגוי |
| קפיצים | ✓ | | |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה | | X | סימני פגיעה מאחור, הוחל" מגן אחורי+מכסה מטען+ישור פח אחורי, ישור כנף אחורי שמאל+ישור פח משקף ימין |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית | | X | פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב |
| מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים | | X | רפידות שהוקות, לפרק גלגלים לבדיקה |
| צמיגים | | X | צמיגים קדמיים פגומים |
| מערכת תאורה - כולל מצבר | ✓ | | |
| העברת הכוח | ✓ | | |
| מחווים | ✓ | | |
| הערות כלליות | | | מגן אחורי פגום |

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4*4 המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסד לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפס מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 19/02/2024 ובצעתי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך ובמקום לוד