

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר רשות: 28480
מספר רכיב: 489-401-09-409

מס' רכב: 129071 ק"מ או מיל: 1676 דגם רכב: 2008 ת' עליה לככיש: 0/2019 מס' שילדה: 2937

זמן הביקורת: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	✗		רטיבות שמן בציגו טורבו עליון, חוסר שמן למנוע לבדוק תצורה שמן בנסיעה
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✗		لتיקן זווית היגוי
קפיים	✓		
שילדה ורכיב	✗		הוחלה שימושה קדמית
ליקויים בעל משמעות נמוכה			
שילדה ורכיב	✗		פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓		
גלגליים			
צמיגים	✗		צמיגים קדמיים פגומים, צמיג אחורי ימני פגום
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✗		נורטה טיפול דולקת
הערות כליליות			חסר מדף אחורי

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתבה בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מיידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הבדיקה, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות או לתפקיד מערכות מכניות אלה בלבד תקלות בעקבות נזול ממוחשבות
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים במקרה אחד בלבד מהighbים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
6. ע"מ למונע הונאה באמצעות רציו ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה וה坦אמה האם מס' המונע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהוצע בעית הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמת, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 20/08/2024
ובמקומות לווד בצדדי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוח