

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר מס' רשמי: 27929-4334-0

מספר מס' שילדה: 5138-08/2019 ת' עלייה לכיביש: 2008 דגם רכב: 104166 סוג רכב: שידת מרכב מס' מנען: 0499

זמן הבדיקה: אלדן

| מכלול הבדיקה | תקין לא תקין | סטטוס | אבחנה |
|--------------------------|--------------|-------|---|
| מנוע | X | | רעשים ונקישות פנימיות |
| מערכת קירור | X | | חוכר נזול קירור, בדיקת מערכת קירור בלבד |
| מערכת דלק | ✓ | | |
| מערכת הצתה | ✓ | | |
| מערכת פליטה | ✓ | | |
| סרן קדמי ומערכת היגוי | X | | لتיקון זוויות היגוי, גומיה לציריה שמאל פגומה |
| קפיים | ✓ | | |
| שידתת ורכיב | X | | סימני פגיעה לאורך צד ימין, הוחל"ן דלתות קדמי + אחורי ימין, ישור כנף אחורי ימין הוחל"ן דלת אחורי שמאל, |
| ליקויים בעל משמעות נמוכה | | | פגיעות פה ופגמים בצד, תיקוני פה וצד משביב לרכב |
| ליקויים בעל משמעות שלית | | | |
| מערכת בלמים - ללא פירוק | ✓ | | |
| גלגליים | ✓ | | |
| צמיגים | ✓ | | |
| מערכת תאורה - כולל מצבר | ✓ | | |
| העברת הכוח | ✓ | | |
| מחוונים | ✓ | | |
| הערות כליליות | | | |

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו, מערכת העברת כוח 4*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

1. הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתבה בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מיידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתגובה של שלושה הודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הבדיקה, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות או לתפקיד מערכות מכניות בלבד מוחשבות
5. אני מאמין הבדיקה מאשר שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים במקרה מהקיים אלה בלבד מוחשבות ניהול מוחשבות ומדוברים במקרה מהקיים אלה בלבד מוחשבות ניהול מוחשבות
6. ע"מ למונע הונאה באמצעות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מס' המונע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדיה וכיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 18/07/2024
ובמקום לווד בצד ימין דרכו ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרכ אשר עלול לסכן עובי או רוחב