

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום איחיד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' כרטיס: 25472

מספר מס' רכב: 502-49-302 : תוצרת רכב קיה
דגם רכב: PICANTO ת' עליה לככיש: 2021/0 מס' שילדה: 8448
מספר מס' מיל': 91440 סוג מרכב: שילדת מרכב

מספר מס' מנען: 0566

זמן הביקורת: אלדן

| מכלול הבדיקה | סטטוס | אבחנה |
|--------------------------|--------------|---|
| | תקין לא תקין | |
| מנוע | ✓ | |
| מערכת קירור | ✓ | |
| מערכת דלק | ✓ | |
| מערכת הצתה | ✓ | |
| מערכת פליטה | ✓ | |
| סרן קדמי ומערכת היגוי | ✓ | |
| קפיים | ✓ | |
| שילדה ורכב | ✗ | פגיעה וכייפוף חזק בסף ימין, סימני הדירת מים בתא מטען אחורי, סימני פגיעה מאחור הוחל' מגן אחורי+פנימי למגן+בומבות אחוריות ימין ושמאל, ישור פח אחורי וקצת רצפה אחורי |
| ליקויים בעל משמעות נמוכה | ✗ | פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב |
| שילדה ורכב | ✗ | ליקויים בעל משמעות שלית |
| מערכות בלמים - ללא פירוק | ✓ | |
| גלגליים | ✓ | |
| צמיגים | ✓ | |
| מערכת תאורה - כולל מצבר | ✓ | |
| העברת הכוח | ✓ | |
| מחוונים | ✓ | |
| הערות כליליות | ✓ | כיסוי תחתון חסר פגום, חסר מדף אחורי |

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/, מחשי הרכבת/ הגה חשמל/, כריות אויר/, מctr/ טורבו/, מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/ מזון חימום פנימי לא נבדק/ לפוך גלגליים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מושר או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכבת
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקון, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד, אין אחריות לדעתם הירושומים בטופס הסיכום וידוע לי' שמדובר מתקודן מטען עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות
5. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידיות הממצאים הירושומים בטופס הסיכום ועל דבר אחד מהבעיות את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
6. ע"מ למונע הונאה באמצעות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מספר המונע והשלדה הרשות ברישון הרכבת הנמסר לפקיד/ה בודואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכבת שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות לשדר הרישוי לבירור הנושא

**להසרת ספק מובהר כי בבדיקה הרכבת המבוצעת על ידי מכון הבדיקה חינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכבת ומערכותיו
בלבד!! בכפוף להצהרה חותמה על ידי מזמין הבדיקה**

אני הח"ם אדר שרותי רכב (20בזדק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכבת בתאריך 14/01/2024
וביצועי מבחן דרך רכב כmo כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוד