

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התעשייה

מספר רשות: 0334
מספר כרטיס: 28569

מספר רכב: 506-68-602 : תוצרת רכב קיה
מספר מנוע: 7295
דגם רכב: SCEEDX ת' עליה לכיביש: 2021/0 מס' שילדה: 6335
ק"מ או מיל: 103973 סוג מרכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	✗		רעשים ונקיות פנימיות
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכב	✗		פגיעה פה ופגמים בצלע, תיקוני פה וצלע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✗		מצבר חלש
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כלליות			

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*4.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשמי/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלאלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. במידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקש מושאה או שמיiri רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגזור מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתוקפה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועדם, אין אחריות למטופס הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקיד מערכות מכניות עקב תקלות בערכות ניהול ממוחשבות
5. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידי עתי הממצאים הרשמיים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
6. ע"מ למונע הוגה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המונע והשלדה הרשמי ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהוגג בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (20בבודק רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 27/08/2024, ובוצעת מבחן דרך רכב כmo כmo לא נמצא / נמצא ליקויים דרך דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ובסמוך לו)