

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר רשות: 0334
מספר כרטיס: 26641-5988

מספר רכב: 532-802 דגם רכב: קודיאק 7 ת' עליה לככיש: 2021/0 מס' שילדה: 9406
מספר מנען: 88105 סוג מרכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	X		חוסר שמן במנוע
מערכת קירור	X		חוסר גזול קירור
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכב	X		פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓		
גלגים			
צמיגים	X		צמיגים אחוריים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כליליות			bowz בתחום הרכב

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשום/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגים במס' לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקד מושאה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלול שעובדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil לגירוש מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידיعني הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מס' המנכוע והשלדה הרשום ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהוצע בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (טופס רכב מס' תעודה 334), כי בדקתי את הרכב בתאריך 18/03/2024, ובוצעתו מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ומקום לווד