

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום איחיד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר מס' רשמי: 0334-902-538 | מס' כרטיס: 27330

מס' רכב: 5089 | דגם רכב: SONATA | ת' עליה לכיביש: 2021/0 | מס' שילדה: 75816 | ק"מ או מיל: 3916 | סוג מרכב: שילדת מרכב

זמן הביקורת: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	תקין לא תקין	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✗	لتיקן זווית היגוי
קפיים	✓	
שילדה וMarcoב	✗	פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓	
גלגים		
צמיגים	✗	צמיגים קדמיים פגומים, צמיגים אחוריים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כלליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אוויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגים במס' לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקד מושחה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראות וובאו לידי עתידי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות ממהירות מכניות אלה בלבד מהייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמת האם מס' המנכוע והשלדה הרשותם ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדורר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (טופס רכב מס' תעודה 333) כי בדקתי את הרכב בתאריך 04/06/2024, ובוצעת מבחן דרך הרכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוורי או רღם ובסמוך לו.