

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחיד

רשיון מס: 9999

מס' כרטיס: 23498

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס רכב: 56-592-39 תוצר רכב מיצובישי דגם רכב: ATTRAGE ת' עליה לכביש 0\2016 מס' שילדה: 1073

מס' מנוע: 5626 ק"מ או מייל 258478 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס		אבחנה
	תקין	לא תקין	
מנוע		X	רעשים ונקישות פנימיות, רעש מבית מסנן אויר
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		X	לתקן זוויות היגוי, שחיקת צמיגים, נזילות שמן ממחזיר שמן צירייה שמאל
קפיצים		X	בולמי זעזועים קדמיים חלשים, בולמי זעזועים אחוריים חלשים
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה		X	לחיצות ושקעים בגג, הוחל' מגן אחורי+ישור ריצפה אחורי ופח אחורי +כיפוף בקצה שילדה אחורי שמאל, הוחל' מכסה מטען אחורי, ישור כנף אחורי שמאל+ימין
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית		X	פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח		X	נקישה בשילוב הילוכים
מחווניים	✓		
הערות כלליות			

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסד לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעת הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשילדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.

להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 16/07/2023 ובצעתי מבחן דרך ברכב. כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורח ובמקום לוד

אלדן
(אדיר שרותי רכב 2006)
רו"מ

חותמת מכון הבדיקה

חתימה וחותמת הבדוק

שם המזמין הבדיקה וחתימתו