

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' כרטיס: 27538

מספר מס' רכב: 589-75-002 דגם רכב: קודיאק 7 ת' עליה לככיש: 2021/0 מס' שילדה: 6802
 מס' מנען: 8056 ק"מ או מיל: 121768 סוג רכב: שירות מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
	תקין לא תקין	
מנוע	X	רעים ונקישות פנימיות
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	لتיקן זווית היגוי, שהיקת צמיגים
קפיים	✓	
שילדה ורכיב	X	פגיעה פח ופגמים בצדע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	X	רפיזות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה
צמיגים	X	צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כליליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
 המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/מזון חיים פנימי לא נבדק/לפרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקץ מושאה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועד,
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראות וובאו לידי עתידי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מס' רכב המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (20בבודק רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 24/06/2024, ובוצעת מבחן דרך רכב כmo כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ומקום לווד