

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 0334
מס' כרטיס: 27845

מס רכב: 609-93-502 תוצר רכב סקודה
דגם רכב: אוקטיבה ת' עליה לכביש: 0\2021 מס' שילדה: 0095
ק"מ או מייל: 80924 סוג מרכב: שילדת מרכב
מס' מנוע: 3804
מזמין הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	
	תקין	לא תקין
מנוע	✓	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיצים	✓	
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית	X	
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	X	
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוזים	✓	
הערות כלליות		

אין אחריות-גירי אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגנה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4*4 המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסד לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנוזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מחברות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקידה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא להסרת טפס סובה כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי סכון הבדיקה הינה בדיקה סכנית בדבר מצבו הטכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצגת חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מסי תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 11/07/2024 ובצעתי מכתן דרך ברכב, כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך

אלדן (אדיר שרותי רכב 2006) רשומי 334 חותמת מכון הבדיקה חותימה וחותמת הבדוק שם המזמין הבדיקה וחותימתו