

**בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות****טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

**עפ"י הוראות משרד התחבורה**מספר רשות: 0334  
מספר כרטיס: 28055

מספר רכב: 611-802-611 : תוצרת רכב סקודה  
 דגם רכב: אוקטביה ת' עליה לככיש: 2021/0 מס' שילדה: 2205  
 ק"מ או מיל: 71470 סוג מרכב: שילדת מרכב  
 מס' מנען: 5652

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	תקין לא תקין	
מערכת קירור	✓	חוסר נזול קירור
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכב	✗	פגיעה פה ופגמים בצבע, תיקוני פה וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓	
גלגים		
צמיגים	✗	צמיג קדמי ימני פגום, מקולף
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כלליות		

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4\*.  
 המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגים במס' לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מידיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקד מושאה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתיקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידיعني הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודו"ע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהיבאים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולם בעית העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנכוע והשלדה הרשום ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהוצע בעית הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכבת המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02בודק רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 28/07/2024, ובוצעתו מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוורי או רღם ובסמוך לו)