

# בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

## עפ"י הוראות משרד התחבורה

מספר רשות: 28436-4397 מס' מנגנון: 4397

מספר רכב: 3809 מס' שילדה: 09/2019 ת' עליה לככיש: נירן דגם רכב:

ק"מ או מיל: 151969 סוג רכב: שילדת מרכב

מס רכב: 694-89-801 תוכרך רכב קיה

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	✗		רעש מערכות תיזמו ושתותמים
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכיב	✗		הוחלה שימושה קדמית, ביטנה אחרית ימין פגומה, כיסוי תחתון פגום
ליקויים בעל משמעות נמוכה	✗		
שילדה ורכיב	✗		פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית	✗		
מערכת בלמים - ללא פירוק	✗		לפרק גלגלים לבדיקה
גלגלים	✗		
צמיגים	✗		צמיגים אחוריים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✗		מנורת מנוע דולקת, בהתאם למנוע
הערות כליליות			

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכיב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח\*.  
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא לבדוק/לפרק גלגלים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

1. הממצאים מהווים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
2. מודיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך ובאחריות קונה הרכיב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום ודוע לי שמדובר מערכות מכניות אלה בלבד מוחשבות ניהול מוחשבות
5. אני מומין הבדיקה מאשר שקראות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מספר המנוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה
6. ע"מ למונע הונאה באמצעות כפוף רישיונות רצוי ומומלץ בעת הבדיקה בעלת בדיקה במדידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא  
בדואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא  
לחסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכיב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכיב ומערכותיו  
בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכיב בתאריך 18/08/2024  
ובמקומות לווד בוצעתי מבחון דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוח