

# בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחיד

רשיון מס: 9999  
מס' כרטיס: 22648

עמוד 1 מתוך 1

## עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס רכב: 721-79-901 תוצר רכב שברולט דגם רכב: ספארק ת' עליה לכביש 0\2020 מס' שילדה: 7780  
מס' מנוע: 0440 ק"מ או מייל 97508 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: אלדן

| מכלול הבדיקה                         | סטטוס |         | אבחנה                                            |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|
|                                      | תקין  | לא תקין |                                                  |
| מנוע                                 | ✓     |         |                                                  |
| מערכת קירור                          | ✓     |         |                                                  |
| מערכת דלק                            | ✓     |         |                                                  |
| מערכת הצתה                           | ✓     |         |                                                  |
| מערכת פליטה                          | ✓     |         |                                                  |
| סרן קדמי ומערכת היגוי                | ✓     |         |                                                  |
| קפיצים                               | ✓     |         |                                                  |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה |       | ✗       | סימני פגיעה מקדימה- הוחל" מגן קדמי, לחיצות בגג   |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית |       | ✗       | פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב |
| מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים       |       | ✗       | רפידות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה                |
| צמיגים                               |       | ✗       | צמיג אחורי ימני פגום                             |
| מערכת תאורה - כולל מצבר              | ✓     |         |                                                  |
| העברת הכוח                           | ✓     |         |                                                  |
| מחווניים                             | ✓     |         |                                                  |
| הערות כלליות                         |       |         |                                                  |

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4\*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסד לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעת הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.

להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 04/05/2023, ובצעתי מבחן דרך ברכב. כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך ובמקום לוד

אלדן  
(אדיר שרותי רכב 2006)  
רו"מ

חותמת מכון הבדיקה

חתימה וחותמת הבדוק

שם המזמין הבדיקה וחתימתו