

**בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**

**טופס סיכום אחיד**

רשיון מס: 9999  
מס' כרטיס: 17455

עמוד 1 מתוך 1

**עפ"י הוראות משרד התחבורה**

מס רכב: 800-11-401 תוצר רכב סובארו דגם רכב: XV ת' עליה לכביש 0\2019 מס' שילדה: 5157

מס' מנוע: 2081 ק"מ: 97117 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: אלדן וכתבתו

מכלול הבדיקה	סטטוס		אבחנה
	תקין	לא תקין	
מנוע	✓		
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		✗	לתקן זוויות היגוי, שחיקת צמיגים
קפיצים	✓		
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה		✗	הוחלף מגן קדמי + מכסה מנוע, סימני פגיעה מקדימה, הוחלף פנימי למגן קדמי + פח חזית + כנף קדמית שמאל + ימין
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית		✗	פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב הרכב
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים		✗	רפידות קדמיות שחוקות
צמיגים		✗	צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחווניים	✓		
הערות כלליות			

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4\*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסד לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לברור הנושא.

**להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה**

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 07/02/2022, ובצעתי מבחן דרך ברכב. כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך ובמקום לוד

אלדן (אדיר שרותי רכב 2006) 334 רויני

חותמת מכון הבדיקה

חותימה וחותמת הבדוק

שם המזמין הבדיקה וחותימתו