

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' רשמי: 28523

מספר רכב: 801-52-502 דגם רכב: טריילבליזר ת' עליה לכיביש: 2022 מס' שילדה: 1415
מספר מנוע: 0007 קג'מ או מייל: 89474 סוג מרכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	תקין לא תקין	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכיב	X	הוחלף מגן קדמי
ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	פגיעות פח ופגמים בצבוע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		שילדה ורכיב
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓	
גלגליים	✓	
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	X	נורת שמן דולקת
הערות כליליות		

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו, מערכת העברת כוח 4*4.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלגליים במושך לבדיקת ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים מה楊ים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכון הבדיקה
- מיידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
- MBOL גדרה מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הבדיקה של מערכות מכאניות עקב תקלות בעלות מושך ניהול ממוחשבות
- אני מומין הבדיקה באמצעות ריצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מס' המגוון והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה
- על מנת הונאה באמצעות כפוף רישיונות רצוי ומומלץ בעת הבדיקה במדידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא בדואר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישון הרכב שהציג בעית הבדיקה במדידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא בטופס הבדיקה יי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 25/08/2024
ובמקום לווד בצדדי מבוחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב