

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחיד

רשיון מס: 9999
מס' כרטיס: 23179

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס רכב: 82-010-39 תוצר רכב מיצובישי דגם רכב: אטראז ת' עליה לכביש 0\2016 מס' שילדה: 3891
מס' מנוע: 2475 ק"מ או מייל 220160 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
תקין	לא תקין	
מנוע	X	רעשים ונקישות פנימיות- רעש יתר במנוע, נזילות שמן- מחזיר שמן גיר ימין
מערכת קירור	X	רצועת מנוע יבשה
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	לתקן זוויות היגוי, שחיקת צמיגים
קפיצים	X	נקישות בצירייה שמאל, בולמים קדמיים להחלפה, בולם אחורי שמאל להחלפה
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	הוחלפה שמשה קדמית, לחיצות בגג, חלודה מסביב לשמשה קדמית למעלה, סימני פגיעה בחזית- הוחל' מגן קדמי, מכסה מנוע, פח חזית, ישור דופן ימין, כיפוף בדופן מתחת לטורפדו קדמי, ישור מכסה מטען+פח אחורי, ישור כנף קדמי שמאל
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית	X	פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓	
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	X	נקישה בשילוב הילוכים- לבדוק תושבות
מחווים	X	מנורת טיפול דולקת
הערות כלליות		

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשילדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.

להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 18/06/2023 ובוצעתי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך ובמקום לוד

אלדן
(אדיר שרותי רכב 2006)
רשמי

חותמת מכון הבדיקה

חתימה וחותמת הבדוק

שם המזמין הבדיקה וחתימתו