

**בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**

**טופס סיכום אחיד**

**רשיון מס: 9999**  
**מס' כרטיס: 22193**

עמוד 1 מתוך 1

**עפ"י הוראות משרד התחבורה**

**מס רכב:** 82-018-39 **תוצר רכב מיצובישי** **דגם רכב:** אטראז **ת' עליה לכביש:** 0\2016 **מס' שילדה:** 3944  
**מס' מנוע:** 2858 **ק"מ או מייל:** 257439 **סוג מרכב:** שילדת מרכב

**מזמין הבדיקה:** אלדן

| מכלול הבדיקה                         | סטטוס |         | אבחנה                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | תקין  | לא תקין |                                                                                                                  |
| מנוע                                 |       | X       | רעשים ונקישות פנימיות, רעש מבית פילטר אויר, רצועת מנוע יבשה, נורת צ'ק מנוע דולקת                                 |
| מערכת קירור                          | ✓     |         |                                                                                                                  |
| מערכת דלק                            | ✓     |         |                                                                                                                  |
| מערכת הצתה                           | ✓     |         |                                                                                                                  |
| מערכת פליטה                          | ✓     |         |                                                                                                                  |
| סרן קדמי ומערכת היגוי                |       | X       | לתקן זוויות היגוי                                                                                                |
| קפיצים                               | ✓     |         |                                                                                                                  |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות גבוהה |       | X       | סימני פגיעה מקדימה- הוחל' מגן קד'+פנימי למגן, הוחל' פח חזית, יישור קצוות שלדה קדמיות                             |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה |       | X       | סימני פגיעה מאחור- הוחל' מגן אחורי+מכסה תא מטען+יישור פח אחורי+יישור כנפיים אחוריות, לחיצות בגג, כיפוף בפח אחורי |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית |       | X       | פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב                                                                 |
| מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים       |       | X       | רפידות קדמיות שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה                                                                         |
| צמיגים                               |       | X       | צמיגים קדמיים פגומים                                                                                             |
| מערכת תאורה - כולל מצבר              | ✓     |         |                                                                                                                  |
| העברת הכוח                           |       | X       | נקישה בשילוב הילוכים                                                                                             |
| מחווניים                             | ✓     |         |                                                                                                                  |
| הערות כלליות                         |       |         |                                                                                                                  |

אין אחריות-גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוויר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח 4\*4. המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 3,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.

**להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה**

אני הח"מ אדיר שרותי רכב (20בדוק רכב מס' תעודה 334מאשר, כי בדקתי את הרכב בתאריך 23/03/2023 ובמקום לוד, ובצעתי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך

אלדן  
אדיר שרותי רכב (2006)  
רו"מ

חותמת מכון הבדיקה

חתימה וחותמת הבדוק

שם המזמין הבדיקה וחתימתו