

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום איחיד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' כרטיס: 27886

מספר רכב: 821-43-402 | תוצרת רכב טויטה | דגם רכב: COROLLA ת' עליה לכיביש: 2022 | מס' שילדה: 5639 | ק"מ או מיל: 109989 | סוג מרכב: שילדת מרכב | מס' מנען: 1448

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מכוון	תקין לא תקין	
מערכת קירור	✓	
מערכת דלק	✓	
מערכת הצתה	✓	
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
קפיים	✓	
שילדה ורכב	X	סימני פגיעה בחזיות, הוחלף מגן קדמי, הוחלף מכסה מנוע, הוחלף כנף קדמי שמאל ישור פח חזית, הוחלף כנף קדמי ימין, ישור דלת קדמי ימין,
ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	פגיעות פח ופגמים בצדע, תיקוני פח וצדע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית		
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓	
גלגליים		
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	✓	
מחוונים	✓	
הערות כליליות		

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשי הרכב/הגה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו, מערכת העברת כוח 4*. המכוון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשות/מזון חיים פנימי לא לבדוק/פרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

- הממצאים מהייבים את מכוון הבדיקה הינם הממצאים המופיעים בכתוב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מכוון הבדיקה
- מייד על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתקן חייב לקבל ממושך מורה או שמי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכוון הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד
- MBOL גדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות המכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות שקבעו לדיוקן הבדיקה של ממערכות מכניות עקב תקלות בעלות ממערכות ניהול ממוחשבות
- אני ממכין הבדיקה מאשר שקראות והובאו לידי עתוי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברות מכניות אלה בלבד מהיבים את מכוון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מכוון הבדיקה באמצעות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמת האם מס' המנוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמדד לפקיד/ה בדורר, תואם לרשות בטופס הבדיקה / או לרישיון הרכב שהציג בעת הבדיקה במדידה וקיימת אי התאמאה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למושך משרד הרישוי לבירור הנושא להסתור טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכוון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד! בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"מ אדר שרותי רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 16/07/2024
ובמקום לווד בצדדי מבחן דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב