

בדיקות כלילית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

מספר מס' : 9999
מספר כרטיס : 23157

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס' רכב 1422 JTLANDER דגם רכב מיצובישי ת' עליה לכיבש 2019/0 מס' שילדה: 1422
מס' מנען: 4230 ג'מ או מיל 121191 סוג מרכב: שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	✗		רעשים ונקיות פנימיות
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת האטה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✗		لتיקן זווית היגוי, שחיקת צמיגים
קפיצים	✓		
שילדה ומרכיב	✗		פגיעות פח ופגמים בצדע, תיקוני פח וצדע מסביב לרכב
ליקויים בעל שימושות שלoit	✓		
מערכות בלמיים - ללא פירוק	✓		
גלגליים	✓		
צמיגים	✗		צמיגים קדמיים פגומים
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברה הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כליליות	✓		חסר מדף אחורי

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשיבי הרכב/הגה חשמל/כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*. המכוון לא יכול לאמת את מוניה הק"ם הרשות/מזון חימום פנימי לא נבדק/פרק גלגליים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמיים.

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. שימושות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה.
2. מידיע על חומרת הליקויים, והצתת מהירות לתיקון חייב לקבל ממכוון מושך או שמאיר רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלול שנבדקו והמציניהם בטופס הבדיקה בלבד.
4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות הבדיקה של מערכות מכאן ואילך תחולות במערכות ניהול ממוחשבות חדשניות או 3,000 ק"מ לפחות ימי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקיד מערכות מכאיות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
5. אני מזמין הבדיקה מאשר שקרהתי והואבו לדייטי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום וידוע לי שהמצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.
6. ע"מ למנווע הוגנה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והतאמת האם מספר המנווע והשלדה הרשותם ברישון הרכב הנמסר לפיקיד/הבודא, תואם לרשות בטופס הבדיקה ו/או לרישון הרכב שהוצע בעית הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למושך הרשמי לבירור הנושא להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף לחזרה חותמה על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (02)בודק רכב מס' תעודה 334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 15/06/2023
ובמקומות לווד ובעצתי מבוקן דרך רכב כיוון אין נמצאה/ נמצאה ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוח