

בדיקות כליליות ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**טופס סיכום אחד**

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורהמספר מס' רשמי: 0334
מספר מס' רשמי: 27857

מספר מס' רשמי: 1321 דגם רכב: קודיאק ת' עליה לככיש: 2019/0 מס' שילדה: 117274
מספר מס' מיל': 7713 סוג רכב: שילדת מרכב

זמן הביקורת: אלדן

מכלול הבדיקה	סטטוס	תקין לא תקין	אבחנה
מנוע	X		רעשים ונקיות פנימיות, רעדות בסرك לבודוק תושבות
מערכת קירור	✓		
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
קפיים	✓		
שילדה ורכב	X		פגיעה פה ופגמים בצדע, תיקוני פה וצדע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית			
מערכת בלמים - ללא פירוק גלאלים	✓		
צמיגים	✓		
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓		
העברת הכוח	✓		
מחוונים	✓		
הערות כליליות			

אין אחירות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל/מחשב הרכב/גהה חשמל/קרים אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*.
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"ם הרשות/מזון חיים פנימי לא נבדק/פרק גלאלים במס' לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה
- מידיע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוקך מורשה או שמיין רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלול שעובדקו והמצויים בטופס הבדיקה בלבד
- ambil Lagerung מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות תהיה לתוקפה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפחות מהמועדם, אין אחריות למטופס הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקיד מערכות מכניות עקב תקלות בערכות ניהול ממוחשבות
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראותיו והובאו לידי עתי הממצאים הרשותים בטופס הסיכום ודוע לי שמדוברים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה
- על מנת הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומולץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והאמתה האם מספר המנכוע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה /או לרישון הרכב שהציג בעת הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

להסרת טפק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חתום על ידי מזמין הבדיקה

אני הח"ם אדריך שירות רכב (טופס רכב מס' תעודה 3334, כי בדקתי את הרכב בתאריך 14/07/2024, וביצועי מבחו דרך הרכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב ומקום לווד