

בדיקות כלולית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחד

עמוד 1 מתוך 1

מספר מס' רשמי: 9999
מספר רשמי: 24686

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 3923 ATTRAGE דגם רכב: 97-513-39 תוצרת רכב מיצובישי מט' עליה לכיביש 2017/0 מס' שילדה: 228333 סוג רכב: ק"מ או מיל מס' מנען: 2749 שילדת מרכב

זמן הבדיקה: אלדן

מכלול הבדיקה	תקין לא תקין	סטטוס	אבחנה
מנוע	X		רעשים ונקיות פנימיות, רעש בית מסנן אויר
מערכת קירור	X		רצועת מנוע פגומה
מערכת דלק	✓		
מערכת האטה	✓		
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי	X		لتיקן זווית היגוי, שחיקת צמיגים
קפיצים	X		בולם צעוזעים אחוריים חלשים להחלפה
שילדה ומרכיב	X		לחצים ושקעים בגג
ליקויים בעל משמעות גבוהה	X		סימני פגיעה מאחור מגן אחורי פגום, "הוחל" מגן אחורי+מכסה תא מטען+ישור פח אחורי, ישור פח חזית, פגעה בפח חזית, ישור פח משקף שמאל+ישור כנף אחורי ימין ושמאל
שילדה ורכיב	X		פגיעות פח ופגמים בצבוע, תיקוני פח וצבע מסביב לרכב
ליקויים בעל משמעות שלית	X		רפיחות שחוקות, לפרק גלגים לבדיקה
מערכות בלמים - ללא פירוק גלגים	X		צמיגים אחוריים פגומים, צמיגים קדמיים פגומים
צמיגים	✓		מערכת תאורה - כולל מצבר
העברת הכוח	✓		
מחוונים	X		נורת צ'ק מנוע דלקות
הערות כלויות			

אין אחריות-/גיר אוטומטי, למערכת חשמל, מחשייבי הרכב/גהה חשמל, כריות אויר/מצבר/טורבו/מערכת העברת כוח 4*. המכוון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/מזון חימום פנימי לא נבדק/לפרק גלגים במושך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

1. הממצאים המכHiיבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה
2. מיידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממושך מורשה או שמאלי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות הבדיקה היא כאמור רק על המכלולים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגדרו מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין הנזקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאן ומשם או שמאלי רכב לפי הצורך בלבד של שלושה אלפי מילometer או 3,000 ק"מ לפחות לדייטתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שמדובר מכך במערכות מיהול מושבשות
5. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראי וחוואו לדייטתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שמדובר מכך בבדיקה כאמור בטופס זה
6. ע"מ למנווע הונאה באמצעות כפל ורישויונו רזוי ומומלץ ביעות לביצוע בדיקה וההתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישון הרכב הנמדד לפקו/ה בדוואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישון הרכב שהוצע בעית הבדיקה במידה וקיים אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הונואה

להසרת ספק מובהה כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מחייבת בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד!! בכפוף להצהרה חותמה על ידי מזמין הבדיקה

אני ח"מ אדר שרותי רכב (02בודק רכב מס' תעודה 334), כי בדקתי את הרכב בתאריך 09/11/2023 ובעקבות מבחן דרך רכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עובי או רוחב במקומות לוד